

野川镇人民政府文件

野政发〔2025〕22号

野川镇人民政府 关于 2025 年度地质灾害防治方案

为切实做好 2025 年度全镇地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全，最大限度地减轻地质灾害造成的损失，依据国务院《地质灾害防治条例》《山西省地质灾害防治条例》《高平市 2025 年度地质灾害防治方案》，结合我镇地质灾害分布发育特点，主要诱发因素和危险危害程度，制定本年度地质灾害防治方案：

一、全镇地质灾害隐患点基本情况

据调查，全镇共有隐患点 6 处，受影响群众 49 户 115 人。其中滑坡 1 处，崩塌 5 处。分别是：

1. 野川镇大西社村岩土体崩塌。编号：Gp-28。野川镇大西社村岩土体崩塌点位于村东和西南侧，地理坐标为东经 $112^{\circ} 46' 58.8''$ ，北纬 $35^{\circ} 49' 45.5''$ ，崩塌体村东为岩土体，长 100 米、高 15 米，崩塌体积约 4300 立方米，属于小型崩塌，村西南崩塌体为土体，长 130 米、高 12 米，崩塌体体积约 4600 立方米，均属自然形成。岩土体崩塌受威胁的户数主要分布于崩塌体前沿下（东、西两侧），共计 24 户 50 人。

2. 野川镇圪塔庄村及圪塔庄村西郭庄自然村岩土体崩塌。编号：Gp-17、Gp-14。隐患点分别位于野川镇圪塔庄村及该村西郭庄自然村位于野川镇西北部，圪塔庄村岩土崩塌点位于该村西侧，地理坐标为东经 $112^{\circ} 46' 14.9''$ ，北纬 $35^{\circ} 49' 16.4''$ ，崩塌体为岩土体，长 100 米、宽 10 米、高 15 米，崩塌体积约 4000 立方米，属于小型崩塌。圪塔庄村西郭庄自然村崩塌点位于西郭庄自然村西南，地理坐标为东经 $112^{\circ} 45' 45.9''$ ，北纬 $35^{\circ} 49' 34.9''$ ，崩塌体为破碎岩土体，长 100 米、宽 10 米、高 20 米，崩塌体约 5000 立方米，属于小型崩塌。岩土崩塌受威胁的户数主要分布于崩塌体下，共计 3 户 6 人。圪塔庄村西郭庄自然村崩塌体受威胁的户数主要分布于崩塌体东侧一排，共计 4 户 11 人。

3. 野川镇大野川村寺沟西庄自然村黄土体滑坡。编号：Gp-18。野川镇大野川村寺沟西庄自然村黄土体滑坡点位于该村南侧，地理坐标为东经 $112^{\circ} 44' 50.1''$ ，北纬 $35^{\circ} 48' 43.1''$ ，滑坡体为黄土体，长 100 米、宽 40 米、高 40 米，崩塌体积约

16 万立方米，属于小型滑坡，为自然及人工切坡所形成。黄土体滑坡受威胁的住户主要分布于滑坡体前沿下（北侧），共计 8 户 15 人。

4. 野川镇杜寨村尹家沟自然村黄土体崩塌。编 Gp-11。野川镇杜寨村尹家沟自然村黄土体崩塌位于伊家沟自然村西南侧，地理坐标为东经 $112^{\circ} 46' 55.5''$ ，北纬 $35^{\circ} 48' 28.3''$ ，崩塌体为黄土体，长 30 米、宽 15 米、高 10 米，崩塌体积约 2000 立方米，属于小型崩塌，为自然形成。黄土体崩塌受威胁的户数主要分布于崩塌体前沿下（东北侧），共计 4 户 16 人。

5. 野川镇河底村黄土体崩塌。编号：GPD0198。野川镇河底村黄土体崩塌位于河底村村西，地理坐标为东经 $112^{\circ} 47' 47.7''$ ，北纬 $35^{\circ} 50' 51.7''$ ，崩塌体为黄土体，长 300 米、宽 30 米、高 20 米，崩塌体积约 180000 立方米，属于小型崩塌，为自然形成。黄土体崩塌受威胁的户数主要分布于崩塌体前沿下（东侧），共计 6 户 17 人。

二、地质灾害防治重点区域

根据地质灾害分布区域及特点，我镇地质灾害防治重点区域为：地质灾害隐患危险区、易发区以及辖区内的煤矿企业影响区域。

三、地质灾害防治措施

地质灾害防治工作必须坚持“以人为本、属地管理、分级负责，以镇村两级为责任主体”，坚持“预防为主、预防和治理相结合”的原则，具体要做好以下工作：

1. 加大大质灾害宣传力度和资金投入，提高防灾避险意识

要利用各种媒体广泛宣传地质灾害防治知识、发放地质灾害防治知识宣传册到“千家万户”，动员全民积极参与防灾知识宣传培训，提高防灾避险意识，同时加大大质灾害治理资金投入，采取搬迁避让措施或实施治理工程。

2. 加强监督指导，对重点区域进行重点监测

镇政府、自然资源所要大对地质灾害隐患点防灾措施落实情况进行监督检查和业务指导，指导监测人员按照监测要求认真规范填写监测记录，汛期做到逢雨必测必记，发现问题按要球及时上报并采取应急处置措施。

3. 落实防灾责任，建立和完善群测群防体系

镇政府要与隐患点村委签订地质灾害防治责任书，将防灾责任落实到具体负责人和监测人，对群众和责任单位要及时发放“一表两卡一书”，设置和保护警示标志，划定撤离路线，明确预警信号和安置点，公布隐患点防灾预案和年度防治方案，实行领导包点制度，建立和完善市、镇、村（点）群测群防网络体系。

4. 加强地质灾害应急演练

汛期要选择一个危险性大的隐患点进行一次针对性地质灾害应急演练，提升应急避险能力和应急处置水平。

村委要认真落实地灾险情速报制度和24小时值班等地质灾害防治各项制度，要配备交通工具、通讯设备，落实应急队伍，做到网络畅通、抢险及时、组织有力、措施到位，地灾险情发

生时或出现灾害征兆时，能及时采取应急处置措施，将灾害损失降到最低程度。

附件：1. 野川镇地质灾害防治领导小组成员名单
2. 2025 年度野川镇地质灾害隐患点监测表

野川镇人民政府

2025 年 5 月 27 日

（此件公开发布）

附件 1:

野川镇地质灾害防治领导小组成员名单

组 长：牛延鹏（镇党委副书记、镇长）

副组长：王超浩（镇党委委员、武装部长）

张高斌（野川自然资源所所长）

成 员：崔虎文（镇土管员）

韦 中（野川自然资源所副所长）

邵建业（杜寨村包村干事）

朱永庆（大西社村包村干事）

王冠群（圪塔庄包村干事）

许 晨（圪塔庄包村干事）

师亮亮（寺沟村包村干事）

赵明珠（河底村包村干事）

附件2:

2025年度高平市野川辖区地质灾害隐患点监测表

序号	灾害隐患点名称	灾害类型	规模	危害性	位置及坐标	危害对象	防治措施	乡镇负责人	自然资源所负责人	村监测点负责人	形成原因	诱发因素	稳定性	备注
1	野川镇大西社村东西两侧山体崩塌	岩土体崩塌	中型	危险	大西社村东西东经 112° 46' 58.8" 北纬 35° 49' 45.5"	24户50人	发放明白卡，竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 杨碧波（人大主席）	张高斌（所长） 张成新（所员）	张路（支部书记） 李志龙（支委委员）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	2015年发现
2	野川镇大野川村寺沟西庄自然村滑坡	黄土滑坡	小型	危险	西庄自然村东经 112° 44' 50.1" 北纬 35° 48' 43.1"	8户15人	发放明白卡，竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 霍东昌（副镇长）	张高斌（所长） 张国庆（副所长）	杨永林（负责人） 张德忠（村民组长）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	
3	野川镇圪塔庄村崩塌	岩体崩塌	小型	危险	圪塔村东经 112° 46' 14.9" 北纬 35° 49' 16.4"	3户6人	竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 董同（副镇长）	张高斌（所长） 暴玉武（所员）	韩建兵（书记） 韩天旺（村民组长）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	
4	野川镇圪塔庄村西郭庄自然村崩塌	岩体崩塌	小型	危险	西郭庄自然村东经 112° 45' 45.9" 北纬 35° 49' 34.9"	4户11人	竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 董同（副镇长）	张高斌（所长） 韦中（副所长）	韩建兵（书记） 韩占魁（村民代表）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	
5	野川镇杜寨村尹家沟自然村崩塌	黄土崩塌	小型	危险	尹家沟东经 112° 46' 55.5" 北纬 35° 48' 28.3"	4户16人	发放明白卡，竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 郎璐萍（副书记）	张高斌（所长） 张国庆（副所长）	尹俊（书记） 尹天有（村民代表）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	
6	野川镇河底村	黄土崩塌	小型	危险	河底东经 112° 47' 47.7" 北纬 35° 50' 51.7"	6户17人	发放明白卡，竖立标志，加强监测、值班、预警预报，避让搬迁，工程治理等	牛延鹏（镇长） 闫秀丽（四级主任科员）	张高斌（所长） 韦中（副所长）	马宁（村委干事） 马金珠（村会计）	自然	降雨、切坡、地震、加载等	基本稳定	