

高平市人民政府办公室文件

高政办发〔2021〕27号

高平市人民政府办公室 关于印发高平市地表水国考赵庄断面、国考 牛村断面和市考河西断面管控方案的 通 知

开发区管委会,各乡镇人民政府,各街道办事处,市直及驻高各有关单位:

现将《高平市地表水国考赵庄断面管控方案》《高平市地表水国考牛村断面管控方案》《高平市地表水市考河西断面管控方案》印发给你

们,请认真贯彻落实。

高平市人民政府办公室

2021 年 6 月 30 日

(此件公开发布)

高平市地表水国考赵庄断面管控方案

一、管控目标

实现国考赵庄断面水质稳定达地表水Ⅲ类标准。

二、管控范围

赵庄断面所在河流为丹河,属于寺庄镇,重点管控范围为赵庄断面上游 3000 米、下游 500 米及河道两侧 500 米(管控范围可根据污染源分布的实际情况进行适当扩大)。

三、水生态环境现状调查

(一) 水环境质量现状分析

丹河是高平市内最大的河流,发源于高平市赵庄丹朱岭,流经寺庄镇,属于季节性河流。据实际调查,丹河赵庄断面水质良好,调查范围内的河段水量和流量较小,部分河段干枯有污水。实际调查范围根据实际污染源情况进行了适当的外延,具体为赵庄断面上游 3650 米、下游 500 米及河道两侧 500 米,包括工业源、生活源、农业源等。本次调查的污染源包括 4 个生活源和 10 个农业源,无工业源。具体调查情况如下:

1. 调查范围内的河段长 4150 米,调查范围为 3.25 平方千米。
2. 断面周边道路已硬化,河岸未设置安全护墙或隔离绿化带。
3. 断面调查范围接近丹河源头,沿河无旱厕和入河排污口。小会沟村雨水经管口排入村外管渠,持续降雨情况下污水可能随

雨水沿管渠进入丹河。

4. 河道内有绿色漂浮物和少量垃圾, 且存在放牧和清洗衣物现象; 河岸有少量垃圾堆放。

5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。

6. 河岸两侧农田和林地居多。

赵庄断面调查范围示意图如附件 1 所示, 河道现状图如附件 2 所示。

(二) 各类污染源调查与分析

通过沿河排查, 调查范围内的污染源清单如附件 3 所示, 断面污染源分布如附件 4 所示。

四、管控措施

根据晋城市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《晋城市地表水国、省、市断面周边环境问题常态化管控实施方案的通知》(晋市水防办〔2021〕6 号) 要求, 断面管控措施包括日常管控措施和应急管控措施。

(一) 日常管控措施 (见附件 5 和附件 6)

(二) 应急管控措施

当断面水质超标时, 应首先对断面上游的养殖场(户)等重污染源进行调查, 采取针对性措施进行污染治理。当发现河水受到污染时, 村级河长应第一时间通知寺庄镇人民政府截断污染源, 并通知下游村级河长, 请求协助采取围堵措施将水进行截流; 当污染物浓度较高时, 村级河长和沿河乡镇(街道)可采取生态补水的方式,

对污染水体进行稀释；应急处置后应当进行事后跟踪监测，直至污染物控制指标符合Ⅲ类水体标准。

五、保障措施

（一）加强组织领导。由市环委会负责，组织市河长办和生态环境、城市管理、住建、水务、农业农村、畜牧等相关职能部门，以及寺庄镇人民政府，根据赵庄断面实际情况，不定期进行现场检查，并召开会议对需要整改的问题进行及时整改。各乡镇（街道）和相关部门要制定相应的管控方案，进一步细化措施，将目标任务明确到具体责任人，确保每个污染源责任明确，监管到位。

（二）加强巡河检查。严格落实河长制的相关工作要求，各级河长和巡河员要将河道地表水污染情况作为主要巡河内容，及时发现并制止向河道内非法排污、倾倒垃圾粪污、倾倒固体废物，以及在河道内洗衣放牧等污染水环境行为。对水质不达标、问题较多的河道应加大巡查频次。村级巡河员在巡河过程中，如发现影响水生态、水环境和水安全的重大问题时，应第一时间向村级河长报告，村级河长应及时妥善处理，不能处理的应及时上报上级河长。

（三）加强部门联动。各乡镇（街道）和有关职能部门要根据分工认真履行各自职责，同时密切配合，强化部门联动，确保断面水质达标，实现断面水质持续提升。各污染源所属主体是该污染源的责任主体，晋城市生态环境局高平分局负责对工业源和集中式污水处理设施出水水质进行监管；市河长办负责对各级河长

和巡河员履职情况进行监管；市水务局负责河道生态环境恢复治理和生态补水；市农业农村局负责对农药化肥的使用进行监管；市畜牧兽医服务中心负责对畜禽规模养殖场（户）的污染防治设施建设使用情况进行监管；各乡镇（街道）负责辖区生活源和农业源的监管；村委会对本村生活源、农业源负主体责任，对畜禽养殖场（户）负监管责任。

（四）严格考核问责。市环委会办公室要制定断面考核方案，对各乡镇、各部门履职情况进行年度考核，考核结果作为生态环境年终考核指标的重要内容。每个断面所在乡镇书记、乡镇长是第一责任人，必须切实担负起水环境质量改善的政治责任，亲自挂帅，亲自部署，亲自落实。对因失职、渎职导致河流水环境遭到破坏，或者断面水质出现严重超标的，将依法依规追究相关责任单位和责任人的责任。

附件：1. 赵庄断面调查范围示意图

2. 河道现状图

3. 赵庄断面管控污染源清单


4. 赵庄断面污染源分布图

5. 赵庄断面责任人清单表


6. 赵庄断面污染源管控措施清单

附件 1

赵庄断面调查范围示意图



河道现状图


 经度：112.844585 纬度：35.942467 精度：±1.5 名称：中国山西省晋城市高平市寺庄镇 地点：晋城市高平市寺庄镇 时间：2021-04-19 11:20:35	 经度：112.843153 纬度：35.94589 精度：±1.3 名称：赵庄断面 地点：晋城市高平市寺庄镇 时间：2021-04-19 10:33:32
断面下游 500m	断面上游 0-30m

 2021041911	 施工记录 天 气：晴 22°C 东南风 4 级 湿 度：27% 经 度：112.8273334 纬 度：35.9646217 地 址：晋城市高平市寺庄镇在渠沟附近 工程名称：赵庄断面河泊村上游 时 间：2021-04-19 14:25:47
断面上游 650-700m	断面上游 3000m

附件 3

赵庄断面管控污染源清单

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
1	寺庄镇	丹河	/	/	/	 	赵庄断面: 1. 断面位于小会沟村东面桥上, 桥长约 20 米。 2. 桥头有高平市生态环境保护委员会设置的“关于加强丹河水质保护的公告”牌。 3. 断面周边道路硬化, 河岸未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 未安装在线监测设备。	坐标(°): 112.843153, 35.94589

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
2	寺庄镇	丹河	断面 调查 范围内	农业源	相关 村庄		断面调查范围内农田面积约3560亩,每年化肥使用量约178吨。	/


序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
3	寺庄镇	丹河	紧邻断面, 范围为断面下游 150m, 上游 400m	生活源	小会沟村	 	1. 小会沟村共有 480 人, 每天产生的生活污水量约 14.4 吨。 2. 70% 的污水进入三级化粪池中进行处理, 30% 的污水进入旱厕, 未建设农村生活污水处理设施。沿河无旱厕。村内建有雨水管, 管口位于村东, 雨水经管口流入明渠内, 明渠位于丹河右岸。 3. 河道内存在绿色漂浮物。河岸有垃圾堆放。 4. 村西桥上有高平市生态环境保护委员会设置的“关于加强丹河水质保护的公告”牌。 5. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 6. 断面上游 40 米有一泄洪渠与丹河相连, 泄洪渠宽约 7 米, 长约 600 米。 7. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。 8. 河道内有清洗衣物、放牧等现象。	雨水管口坐标 (°): 112.843352, 35.945715

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
4	寺庄镇	丹河	断面下游 40m, 右岸 10m	农业源	小会沟村郝连胜养殖场	 经度: 112.843163 纬度: 35.945888 精度: ±1.4 名称: 养鸡场 地点: 晋城市高平市寺庄镇 时间: 2021-04-19 10:55:35	1. 养鸡, 圈养, 不放牧, 存栏 1500 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.843163, 35.945888
5	寺庄镇	丹河	断面上游 100m, 左岸 220m	农业源	小会沟村焦先珍养殖场	 施工记录 工程名称: 晋城市高平市寺庄镇 工程地点: 晋城市高平市寺庄镇 工程时间: 2021-04-19 10:55:35 	1. 养猪, 圈养, 不放牧, 存栏 700 头。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。化粪池防渗、防雨、防溢流。	坐标(°): 112.844868, 35.947352

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
6	寺庄镇	丹河	断面上游 370m, 紧邻左岸	农业源	小会沟村长平生态垂钓园		定期将丹河的水引入到垂钓园内进行养殖。	坐标(°): 112.840768, 35.948728
7	寺庄镇	丹河	断面上游 340m-910m, 左岸 100m	生活源	草芳村		1. 草芳村共 550 人, 每天产生的生活污水量约 16.5 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 村里定时供水, 用水不方便, 存在河道内洗衣现象。 4. 村西丹河边有高平市生态环境保护委员会设置的“关于加强丹河水质保护的公告”牌。 5. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 6. 河道内有绿色漂浮物。 7. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.839629, 35.951394

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
8	寺庄镇	丹河	断面上 游 380m, 左岸 270m	农业源	草芳村 明红文 养殖场	 经度: 112.843943 纬度: 35.95009 精度: ±1.5 名称: 明红文养殖场 地点: 晋城市高平市寺庄镇 时间: 2021-04-19 13:29:53 施工记录 天气: 晴 22°C 东南风 ≤3级 湿度 27% 经度: 112.8441010 纬度: 35.9502932 地址: 晋城市高平市寺庄镇在草芳村附近	1. 养猪, 圈养, 不放牧, 存栏 126 头。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。化粪池严格防渗、防雨、防溢流。	坐标(°): 112.843943, 35.95009

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
9	寺庄镇	丹河	断面上游1700-2850m, 左岸130m	生活源	鹿宿村		1. 鹿宿村包括桥头村和渠沟村两个自然村, 共1016人, 每天产生的生活污水量约30.48吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 村里定时供水, 用水不方便, 存在河道内洗衣、放牧现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.835511, 35.95684
10	寺庄镇	丹河	断面上游1800m, 左岸265m	农业源	鹿宿村冯保德养殖场		1. 养羊, 圈养和放养结合, 存栏13只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 无废水产生, 粪便收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.9364, 35.956361


序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
11	寺庄镇	丹河	断面 上游 2190m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 孙孝坤 养殖场	 施工记录 天气:晴 22℃ 东南风 4级 湿度 27% 经度: 112.8340000 纬度: 35.9577781 地址: 晋城市高平市寺庄镇在鹿宿村附近 工程名称: 断面鹿宿村孙孝坤养殖场 时间: 2021-04-19 14:12:00	1. 养羊, 圈养和放养结合, 存栏 20 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 无废水产生, 粪便收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.83499, 35.95775
12	寺庄镇	丹河	断面 上游 2300m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 冯永文 养殖场	 施工记录 天气:晴 23℃ 东南风 4级 湿度 27% 经度: 112.8340628 纬度: 35.9593501 地址: 晋城市高平市寺庄镇在鹿宿村附近 工程名称: 断面鹿宿村冯永文养殖场 时间: 2021-04-19 13:56:04	1. 养羊, 圈养和放养结合, 存栏 10 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 无废水产生, 粪便收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.834663, 35.95935

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
13	寺庄镇	丹河	断面 上游 2550m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 孙丑生 养殖场	  施工记录 天气: 晴 22°C 东南风 4级 湿度: 27% 经纬度: 112.8330936 35.9615802 地址: 晋城市高平市寺庄镇在桥头附近 工程名称: 赵庄断面鹿宿村孙丑生养殖场 时间: 2021-04-19 14:16:40	1. 养猪, 圈养, 存栏 5 头。 2. 污水和粪便经收集池 (1m³) 收集后用于农田施肥。收集池水泥抹面, 严格防渗。	坐标 (°): 112.833237, 35.9615

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
14	寺庄镇	丹河	断面上游3000-3650m, 左岸100m	生活源	河泊村		1. 河泊村包括后沟村, 共 400 人, 每天产生的生活污水量约 12 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 村里定时供水, 用水不方便, 存在河道内洗衣、放牧现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.83733, 35.96462
15	寺庄镇	丹河	断面上游3650m, 左岸300m	农业源	河泊村孙文平养殖场		1. 养羊, 圈养和放养结合, 存栏 20 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 无废水产生, 粪便收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.826354, 35.9699

附件 4

赵庄断面污染源分布图



附件 5

赵庄断面责任人清单表

序号	断面名称	县(市、区)	所属乡镇	水质目标	第一责任人	职务	联系方式	备注
1	赵庄断面	高平市	寺庄镇	Ⅲ类	袁俊峰	党委书记	13453639992	/
					崔静	镇长	18635647505	/

附件 6

赵庄断面污染源管控措施清单

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任主体	负责人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
1	寺庄镇	丹河	紧邻断面, 范围为断面下游 150m, 上游 400m	生活源	小会沟村	1. 污水仅 70%进入化粪池, 无进一步处理设施。 2. 持续降雨情况下生活污水可能随雨水经明渠流入丹河。 3. 河道内存在绿色漂浮物, 河道边存在垃圾堆放现象。	工程措施	加快村内其余 30%生活污水进入化粪池中处理的进度。	小会沟村 村委	村委主任 赵永生 13935653923	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505
							管理措施	1. 严格落实河长制工作, 加大巡河力度, 沿河道及两岸巡查, 做到巡河员 1 月巡查 26 天, 村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理, 严防垃圾杂物随意倾倒入河, 禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物, 发现一处清理一处。	小会沟村 村委	村委主任 赵永生 13935653923	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任主体	负责人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
2	寺庄镇	丹河	断面 上游 340m- 910m, 左岸 100m	生活源	草芳村	1. 存在污水外排的隐患。 2. 存在河道内洗衣现象。 3. 河道内存在绿色漂浮物。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水处理设施,集中收集处理。	草芳村 村委	村委主任 明富平 13700563053	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505
							管理 措施	1. 严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1周巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理,严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	草芳村 村委	村委主任 明富平 13700563053	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任主体	负责人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
3	寺庄镇	丹河	断面 上游 1700- 2850m, 左岸 130m	生活源	鹿宿村	1. 存在污水外排的隐患。 2. 存在河道内洗衣、放牧现象。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水处理设施,集中收集处理。	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505
							管理 措施	1. 严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1周巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理,严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268	寺庄镇 人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	负责人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
4	寺庄镇	丹河	断面 上游 3000- 3650m, 左岸 100m	生活源	河泊村	1. 存在污水外排的隐患。 2. 存在河道内洗衣、放牧现象。	工程措施	纳污入管,加快建设生活污水处理设施,集中收集处理。	河泊村村委	村委主任 孙海亮 13623563042	寺庄镇人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505
							管理措施	1. 严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1周巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理,严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	河泊村村委	村委主任 孙海亮 13623563042	寺庄镇人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	负责人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
5	寺庄镇	丹河	断面调查范围内	农业源	相关村庄	河岸两侧有农田种植,有使用化肥的现象。	管理措施	提倡使用生态种植法种植,减少使用农药、化肥。	相关村庄村委	村委主任	寺庄镇人民政府	党委书记 袁俊峰 13453639992 镇长 崔静 18635647505
6	寺庄镇	丹河	断面下游10m,右岸10m	农业源	小会沟村郝连胜养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	郝连胜养殖场	养殖场负责人 郝连胜 13753630167	小会沟村村委	村委主任 赵永生 13935653923
7	寺庄镇	丹河	断面上游100m,左岸220m	农业源	小会沟村焦先珍养殖场	存在粪污过多,化粪池未能及时处理,导致粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	焦先珍养殖场	养殖场负责人 段瑞山 13233566602	小会沟村村委	村委主任 赵永生 13935653923

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任主体	负责人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
8	寺庄镇	丹河	断面 上游 370m, 紧邻 左岸	农业源	小会沟 村长平 生态垂 钓园	存在换水时将高 浓度废水排入河 道内的隐患。	管理 措施	加强管理,严禁超标 污水排入河道。	长平生态 垂钓园	养殖场负责人 张河根 18435678909	小会沟村 村委	村委主任 赵永生 13935653923
9	寺庄镇	丹河	断面 上游 380m, 左岸 270m	农业源	草芳村 明红文 养殖场	存在粪污过多,化 粪池未能及时处 理,导致粪污乱堆 外排的隐患。	管理 措施	1. 加强管理,对粪污 进行及时收集、贮存、 处理利用,切实做到 防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河 道内。	明红文 养殖场	养殖场负责人 明红文 13393561515	草芳村 村委	村委主任 明富平 13700563053
10	寺庄镇	丹河	断面 上游 1800m, 左岸 265m	农业源	鹿宿村 冯保德 养殖场	1. 未配套建设粪 污资源利用化设 施设备,存在粪污 乱堆外排的隐患。 2. 存在河道放牧 的现象。	管理 措施	1. 不得在河道内及河 岸边放牧,禁止将粪 污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污 进行及时收集、贮存、 处理利用,切实做到 防雨、防渗、防溢流。	冯保德 养殖场	养殖场负责人 冯先龙 15235641144	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	负责人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
11	寺庄镇	丹河	断面 上游 2190m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 孙孝坤 养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	孙孝坤 养殖场	养殖场负责人 孙孝坤 15234632053	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268
12	寺庄镇	丹河	断面 上游 2300m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 冯永文 养殖场	1. 未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。 2. 存在河道放牧的现象。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	冯永文 养殖场	养殖场负责人 冯永文 15803566025	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268
13	寺庄镇	丹河	断面 上游 2550m, 左岸 200m	农业源	鹿宿村 孙丑生 养殖场	存在粪污过多,化粪池未能及时处理,导致粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	孙丑生 养殖场	养殖场负责人 孙丑生 15525511138	鹿宿村 村委	村委主任 孙瑞国 13834323268

[illegible]

高平市地表水国考牛村断面管控方案

一、管控目标

实现牛村国考断面水质稳定达地表水Ⅴ类标准。

二、管控范围

牛村断面所在河流为丹河和许河,属于河西镇,重点管控范围为牛村断面上游 3000 米、下游 500 米及河道两侧 500 米(管控范围可根据污染源分布的实际情况进行适当扩大)。

三、水生态环境现状调查

(一) 水环境质量现状分析

丹河是高平市内最大的河流,发源于高平市赵庄丹朱岭,流经河西镇。许河为丹河一级支流,发源于高平市十字岭,由境内的野川河、马村河、原村河汇流而成,在河西村南汇入丹河,属于季节性河流。据实际调查,丹河牛村断面水质良好,水量和流量较大。实际调查范围根据实际污染源情况进行了适当的外延,具体为断面上游 5000 米(丹河)、18000 米(许河),下游 1000 米,河道两侧 500-6000 米,包括工业源、生活源、农业源、集中式污水处理设施等。本次调查到的污染源包括 10 个生活源、16 个农业源、11 个工业源及 3 个集中式污水处理设施。其中许河位于牛村断面上游 3825 米,不在重点管控范围之内,沿河化工企业等重污染源较多,因此主要调查沿河工业源。具体调查情况如下:

1. 丹河调查河段长 6000 米,许河调查河段长 19000 米,调查

范围为 71.9 平方千米。许河于河西村南、牛村断面上游 3825 米处汇入丹河。

2. 断面周边道路未硬化, 且河岸未设置安全护墙或隔离绿化带。

3. 沿河无旱厕。

4. 沿河共设置 14 个入河排污口, 分别为河西镇生活污水处理站入河排污口、牛村生活污水处理站入河排污口、高平市太行润源食品有限公司入河排污口和雨水口、山西晋煤天源化工有限公司入河排污口、山西兰花丹峰化工股份有限公司入河排污口、马村镇生活污水处理站入河排污口、山西省高平化工有限公司入河排污口和雨水口、山西高平科兴平泉煤业有限公司入河排污口、高平市兴高焦化有限公司雨水口、山西高平科兴龙马煤业有限公司入河排污口、山西晋丰煤化工有限责任公司入河排污口和山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司入河排污口。

5. 沿河无水上娱乐项目。

6. 河岸两侧农田居多。

7. 河道内有少量漂浮物和垃圾, 且存在放牧的现象。

牛村断面调查范围示意图如附件 1-附件 4 所示, 河道现状图如附件 5 所示。

(二) 各类污染源调查与分析

通过沿河排查, 调查范围内的污染源清单如附件 6 所示, 断面污染源分布图如附件 7-附件 10 所示。

四、管控措施

根据晋城市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《晋城市地表水国、省、市断面周边环境问题常态化管控实施方案的通知》（晋市水防办〔2021〕6号）要求，断面管控措施包括日常管控措施和应急管控措施。

（一）日常管控措施（见附件 11 和附件 12）

（二）应急管控措施

当断面水质超标时，应首先对断面上游的化工厂和养殖场（户）等重污染源进行调查，采取针对性措施进行污染治理。当发现河水受到污染时，村级河长应第一时间通知河西镇人民政府截断污染源，并通知下游村级河长，共同请求协助采取围堵措施将水进行截流；当污染物浓度较高时，村级河长和沿河乡镇（街道）可利用张峰水库泄水的方式对河道进行生态补水，对污染水体进行稀释；应急处置后应当进行事后跟踪监测，直至污染物控制指标符合Ⅴ类水体标准。

五、保障措施

（一）加强组织领导。由市环委会负责，组织市河长办和生态环境、城市管理、住建、水务、农业农村、畜牧等相关职能部门以及河西镇人民政府，据牛村断面实际情况，不定期进行现场检查，并召开会议对需要整改的问题进行及时整改。各乡镇（街道）和相关部门要制定相应的管控方案，进一步细化措施，将目标任务明确到具体责任人，确保每个污染源责任明确，监管到位。

（二）加强巡河检查。严格落实河长制的相关工作要求，各级河长和巡河员要将河道地表水污染情况作为主要巡河内容，及时发现并制止向河道内非法排污、倾倒垃圾粪污、倾倒固体废物以及在河道内洗衣放牧等污染水环境行为。对水质不达标、问题较多的河道应加大巡查频次。村级巡河员在巡河过程中，如发现影响水生态、水环境和水安全的重大问题时，应第一时间向村级河长报告，村级河长应及时妥善处理，不能处理的应及时上报上级河长。

（三）加强部门联动。各乡镇（街道）和有关职能部门要根据分工认真履行各自职责，同时密切配合，强化部门联动，确保断面水质达标，实现断面水质持续提升。各污染源所属主体是该污染源的责任主体，晋城市生态环境局高平分局负责对工业源和集中式污水处理设施出水水质进行监管；市河长办负责对各级河长和巡河员履职情况进行监管；市水务局负责河道生态环境恢复治理和生态补水；市农业农村局负责对农药化肥的使用进行监管；市畜牧兽医服务中心负责对畜禽规模养殖场（户）的污染防治设施建设使用情况进行监管；各乡镇（街道）负责辖区生活源和农业源的监管；村委会对本村生活源、农业源负主体责任，对畜禽养殖场（户）负监管责任。

（四）严格考核问责。市环委会办公室要制定断面考核方案，对各乡镇、各部门履职情况进行年度考核，考核结果作为生态环境年终考核指标的重要内容。每个断面所在乡镇书记、乡镇长是

第一责任人,必须切实担负起水环境质量改善的政治责任,亲自挂帅,亲自部署,亲自落实。对因失职、渎职导致河流水环境遭到破坏,或者断面水质出现严重超标的,将依法依规追究相关责任单位和责任人的责任。

附件: 1. 牛村断面调查范围示意图

2. 牛村断面调查范围(丹河段)示意图

3. 牛村断面调查范围(许河段 3852-15000 米)
示意图

4. 牛村断面调查范围(许河段 15000-18000 米)
示意图

5. 河道现状图

6. 牛村断面管控污染源清单

7. 牛村断面污染源分布图

8. 牛村断面(丹河段)污染源分布图

9. 牛村断面(许河段 4000-17000 米)污染源分布图


10. 牛村断面(许河段 17000-18000 米)污染源分布图

11. 牛村断面责任人清单表

12. 牛村断面污染源管控措施清单


附件 1

牛村断面调查范围示意图




附件 2

牛村断面调查范围（丹河段）示意图




附件 3

牛村断面调查范围（许河段 3852-15000 米）示意图



附件 4

牛村断面调查范围(许河段 15000-18000 米)示意图




河道现状图

 经度: 112.957207 纬度: 35.679837 精度: ±1.5 名称: 牛村断面 地点: 晋城市高平市河西镇G208(锡海线) 时间: 2021-04-19 16:18:35	 施工记录 天气: 晴 21°C 南风 4级 湿度 32% 经度: 112.9571888 纬度: 35.6798404 地址: 晋城市高平市河西镇G208(锡海线)在刘庄村附近 工程名称: 牛村断面 时间: 2021-04-19 16:18:17
断面下游 0-30m	断面上游 0-30m
 经度: 112.942477 纬度: 35.699887 精度: ±1.5 名称: 入河口 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 14:15:47	 经度: 112.942477 纬度: 35.699887 精度: ±1.5 名称: 入河口 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 14:15:47
断面上游 1150-1180m	断面上游 2500-2800m

附件 6


牛村断面管控污染源清单

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
1	河西镇	丹河	/	/	/		牛村断面： 1. 位于牛村东南方向 1200m 处的桥上, 桥长约 15m。 2. 断面周边道路未硬化, 河岸边未设置安全护墙或隔离绿化带。 3. 断面上游约 1350m 处安装有丹河牛村水质自动监测站, 在线监测指标为 pH、浊度、COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、电导率和水温。 4. 桥头有高平市生态环境保护委员会设置的“关于加强丹河水质保护公告牌”。	坐标(°): 112.957207, 35.679837

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
2	河西镇	丹河、许河	断面调查范围内	农业源	相关村庄		断面调查范围内农田面积约 19290 亩, 每年化肥使用量约 965 吨。	/
3	河西镇	丹河	断面下游 250-1000m, 左岸 400m	生活源	杜村		1. 杜村共 1116 人, 每天产生的生活污水量约 33.48 吨。 2. 村里无雨污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标 (°): 112.968863, 35.67964

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
4	河西镇	丹河	断面下游 120m, 左岸 720m	农业源	杜村 爱芳 养殖场		1. 养猪, 圈养, 存栏 200 头。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。化粪池严格防雨防渗防溢流。	坐标(°): 112.965833, 35.67907
5	河西镇	丹河	断面下游 170m, 左岸 590m	农业源	杜村海 生养殖 专业合 作社	 经度: 112°57'53.226" 纬度: 35°40'42.6648" 精度: ±4.47 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇杜 村海生养殖专业合作社 地点: 晋城市高平市河西镇G55(二广高速) 时间: 2021-04-22 10:58:12	1. 养猪, 圈养, 存栏 200 头。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。化粪池严格防雨防渗防溢流。	坐标(°): 112.964785, 35.67851


序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
6	河西镇	丹河	断面上 游 200m, 左岸 1330m	农业源	杜村刘 国华养 殖场	 经度: 112°58'15.6484" 纬度: 35°46'54.2172" 海拔: 144.9 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇杜村刘国华养殖场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-22 11:11:55	1. 养猪, 圈养, 存栏 185 头。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。化粪池严格防雨防渗防溢流。	坐标(°): 112.971069, 35.681727

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
7	河西镇	丹河	断面 上游 500- 1700m, 右岸 240m	生活源	牛村	 经度: 112°56'39.6744" 纬度: 35°41'18.3876" 精度: 14.9 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇牛村污水处理设施 地址: 晋城市高平市河西镇 邮编: 3021-24-22 101934	1. 牛村共 2420 人, 每天产生的生活污水量约 72.6 吨。 2. 村里正在建设污水收集管网及生活污水处理设施。目前污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 存在河道放牧的现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.944354, 35.68844; 入河口坐标 (°): 112.946137, 35.68909
								

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
8	河西镇	丹河	断面 上游 1020m, 右岸 140m	农业源	牛村刘 元肉养 殖场	 	1. 养羊, 圈养和放养结合, 存栏 70 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112. 949621, 35. 68669

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
9	河西镇	丹河	断面 上游 1500- 2000m, 右岸 2200m	生活源	焦河村		1. 焦河村共 1400 人, 每天产生的生活污水量约 42 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 无生活污水处理设施。部分生活污水通过管网收集到化粪池进行处理, 部分生活污水进入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道边无清洗衣服、放牧等现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.918223, 35.69071
10	河西镇	丹河	断面 上游 1300m, 右岸 3500m	农业源	焦河村 张全根 养殖场		1. 养猪, 圈养, 存栏 60 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 污水、粪便经收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.914473, 35.687938

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
11	河西镇	丹河	断面 上游 1415m, 右岸 2600m	农业源	焦河村 赵文武 养殖场	 经度: 112.920268 纬度: 35.689087 精度: ±1.7 名称: 赵文武养羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-26 11:33:39	1. 养羊, 圈养, 存栏 200 只。 2. 未配套建设粪污资源利用 化设施设备, 粪便收集后用于 于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.920268, 35.689087
12	河西镇	丹河	断面 上游 1450m, 右岸 2700m	农业源	焦河村 刘红星 养殖场	 经度: 112.91998 纬度: 35.689295 精度: ±1.8 名称: 刘红星养羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-26 11:32:52	1. 养羊, 圈养, 存栏 20 只。 2. 未配套建设粪污资源利用 化设施设备, 粪便收集后用于 于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.91998, 35.689295

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
13	河西镇	丹河	断面 上游 1770m, 右岸 3500m	农业源	焦河村 焦荣富 养殖场	 经度: 112.91425 纬度: 35.691387 精度: ±1.6 名称: 焦荣富羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-26 11:26:53	1. 养羊, 圈养, 存栏 40 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.91425, 35.691387

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
15	河西镇	丹河	断面 上游 1640m, 左岸 1770m	生活源	窑头村		1. 窑头村共 300 人,每天产生的生活污水量约 9 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施,污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位 and 水上娱乐项目。	坐标(°): 112.966739, 35.69176

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
16	河西镇	丹河	断面 上游 2000- 3000m, 右岸 680m	生活源	新庄村	 	1. 新庄村共 1636 人, 每天产生的生活污水量约 49.08 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网及生活污水处理设施。生活污水经处理后排放到村内水池中。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.931591, 35.69850

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
17	河西镇	丹河	断面上游 210m, 右岸 995m	农业源	新庄村焦永付养殖场	 经度: 112°56'33" 纬度: 35°41'42.288" 精度: 14.9 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇新庄村焦永付养殖场 地址: 晋城市高平市河西镇 邮编: 252104 23 14 33.62	1. 养猪, 圈养, 存栏 60 头。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 污水、粪便经收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.934156, 35.69556
18	河西镇	丹河	断面上游 170m, 右岸 995m	农业源	新庄村王会勇养殖场	 经度: 112°56'33.396" 纬度: 35°41'42.1296" 精度: 13.8 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇新庄村王会勇养殖场 地址: 晋城市高平市河西镇 邮编: 252104 23 14 33.58	1. 养羊, 圈养, 存栏 108 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.934261, 35.69503

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
19	河西镇	丹河	断面 上游 2440m, 右岸 1800m	农业源	新庄村 武海炎 养殖场	 经纬度: 112°55'27.588" 纬度: 35°41'59.0676" 精度: ±3.0 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇新庄村武海炎羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-22 14:44:44	1. 养羊, 圈养, 存栏 70 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.924299, 35.69729
20	河西镇	丹河	断面 上游 2900m, 右岸 1500m	农业源	新庄村 武海庆 养殖场	 经纬度: 112°55'27.5326" 纬度: 35°41'59.154" 精度: ±3.0 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇新庄村武海庆羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-22 14:45:26	1. 养羊, 圈养, 存栏 40 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.924316, 35.69976

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
21	河西镇	丹河	断面 上游 2200- 3000m, 左岸 1400m	生活源	牛家庄村		1. 牛家庄村共 257 人, 每天产生的生活污水量约 7.7 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.960601, 35.69916

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
22	河西镇	丹河	断面上游3000-3500m, 左岸1300m	生活源	朱家庄村		1. 朱家庄村共 460 人,每天产生的生活污水量约 16.5 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施,污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.955966, 35.70324
23	河西镇	丹河	断面上游3500m, 左岸1700m	工业源	朱家庄村山西杰隆源生物制品有限公司	 	1. 生产废水和生活污水通过沉淀池收集后送至高平市第二污水处理厂进行处理。 2. 雨水通过管道外排。	坐标(°): 112.95917, 35.7060

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
24	河西镇	丹河	断面 上游 3000- 3825m, 左岸 130m	生活源	下庄村		1. 下庄村共 870 人, 每天产生的生活污水量约 26.1 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 生活污水通过管网进入河西镇生活污水处理站, 污水经处理后排入河西湿地。沿河无旱厕。 3. 河道两侧设置有安全护墙, 未设置隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.943148, 35.70581

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
25	河西镇	丹河	断面 上游 3600m, 位于丹 河边 (左岸)	集中式 污水处 理设施	河西镇 生活 污水 处理站	 	1. 该排放口排放处理后的生活污水,排放量约 300 吨/日,为连续排放。 2. 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)和《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备,在线监测指标为 pH、COD、总氮、总磷和氨氮。 4. 生活污水经处理后排入河西湿地。	坐标(°): 112.941481, 35.7065

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
26	河西镇	丹河	断面 上游 3600m, 位于丹 河边 (左岸)	集中式 污水处 理设施	河西 湿地	 经度: 112.941452 纬度: 35.705187 精度: ±1.5 名称: 河西湿地自流塘 地点: 晋城市高平市河西镇S80(陵侯高速) 时间: 2021-04-21 13:51:40	1. 规模为 19000-25000m ³ /d。 2. 处理工艺为液压升降坝+生态滞留塘+一级表流湿地+复合潜流人工湿地+二级表流人工湿地。	坐标(°): 112.942477, 35.699887
						 经度: 112.942477 纬度: 35.699887 精度: ±1.6 名称: 入河口 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 14:16:40		

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
27	河西镇	丹河	断面 上游 4000- 5000m, 紧邻丹 河(右 岸)	生活源	河西村		1. 河西村共 5500 人, 每天产生的生活污水量约 165 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 生活污水通过管网进入河西镇生活污水处理站, 污水经处理后排入河西湿地。沿河无旱厕。 3. 河道内无清洗衣服、放牧等现象, 未见生活垃圾。 4. 河道两侧设置有安全护墙, 未设置隔离绿化带。 5. 沿河的餐饮单位产生的生活污水通过生活污水收集管网进入河西镇生活污水处理站处理后排入河西湿地。无水上娱乐项目。	坐标(°): 112.939245, 35.714888

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
28	河西镇	丹河、许河	断面 上游 4680m, 丹河右 岸 600m, 许河左 岸 260m	农业源	河西村 崔富生 养殖场	 经度: 112.931815 纬度: 35.71576 精度: ±1.4 名称: 崔富生羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 10:26:28	1. 养羊, 圈养, 存栏 60 只。 2. 未配套建设粪污资源利用 化设施设备, 粪便收集后用于 农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.931815, 35.71576
29	河西镇	丹河、许河	断面 上游 4880m, 丹河右 岸 640m, 许河左 岸 250m	农业源	河西村 张全德 养殖场	 经度: 112.93138 纬度: 35.717912 精度: ±1.5 名称: 张全德羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 10:15:02  经度: 112.93138 纬度: 35.717912 精度: ±1.4 名称: 张全德羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 10:14:46	1. 养羊, 圈养, 存栏 60 只。 2. 未配套建设粪污资源利用 化设施设备, 粪便收集后用于 农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.93138, 35.717912

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
30	河西镇	丹河、许河	断面 上游 5250m, 丹河右 岸 420m, 许河左 岸 260m	农业源	河西村 成迷发 养殖场	 经度: 112.93553 纬度: 35.721065 精度: ±1.5 名称: 成迷发养羊场 地点: 晋城市高平市河西镇S227(龙司线) 时间: 2021-04-21 10:21:32	1. 养羊, 圈养, 存栏 28 只。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.93553, 35.721065

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
31	河西镇	许河	断面 上游 6400- 6850m, 许河左 岸 740m	生活源	宰李村		1. 宰李村共 3199 人, 每天产生的生活污水量约 95.97 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 即将建设生活污水处理设施。生活污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.915809, 35.72671

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
32	南城办	许河	断面上游9000m, 紧邻许河左岸	工业源	高平市太行润源食品有限公司		1. 工业入河排放口排放屠宰废水, 排放量为 79.2 万吨/年, 为连续排放。雨水为间歇排放, 排放量不固定。 2. 执行的标准为《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92) 和《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 监测指标为 pH、COD、氨氮、总氮和总磷。	坐标(°): 112.893423, 35.718689
					高平市太行润源食品有限公司			

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
33	南城办	许河	断面 上游 11500m, 左岸 3500m	工业源	山西晋煤天源化工有限公司	 	1. 该排放口排放生活污水、气化废水等综合废水。排放量为3600吨/日,为连续排放。 2. 执行的标准为《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)和《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备,监测指标为 pH、COD、氨氮和总氮。	坐标(°): 112.893679, 35.755596

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
34	马村镇	许河	断面 上游 13250m, 左岸 340m	工业源	山西兰 花丹峰 化工股 份有限 公司	 	1. 该排放口排放脱盐水, 排放量为 1000 吨/日, 为连续排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 监测指标为 pH、COD 和氨氮。	坐标(°): 112. 868422, 35. 740305

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
35	马村镇	许河	断面上游 13400m, 右岸 40m	集中式 污水处理设施	马村镇 生活污水 处理站	 	1. 该排放口排放处理后的生活污水,排放量为 400 吨/日,为连续排放。 2. 执行的标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)和《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备,监测指标为 pH、COD、总氮、总磷和氨氮。	坐标(°): 112.863481, 35.739569

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
36	马村镇	野川河(许 河支流)	断面 上游 13700m, 左岸 550m	工业源	山西省 高平化工有 限公司	 	1. 工业入河排放口排放脱盐水, 污水排放量为 30 吨/日, 雨水和污水均为间歇排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 未安装在线监测设备。 4. 污水监测频次为 1 次/月, 指标为 pH、COD 和全盐量。雨水监测频次为 1 次/月, 指标为悬浮物和 COD。pH、溶解氧、水温、高锰酸盐指数、COD、氨氮、汞、镉、六价铬、砷、铅、铜、锌、硒、总氮、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、氰化物、BOD、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数和全盐量, 监测频次为 1 次/季度。	坐标(°): 112.866718, 35.7446547

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
						 		

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注																																																
37	马村镇	马村河(许 河支流)	断面 上游 15800m, 右岸 4800m	工业源	山西高 平科兴 平泉煤 业有限 公司	<table><tr><th colspan="4">晋城市入河 排污口标识牌</th></tr><tr><td>排污口名称</td><td colspan="3">高平市平泉煤业工业入河 排污口</td></tr><tr><td>排污口编号</td><td colspan="3">140581A15A</td></tr><tr><td>排入水环境 功能区</td><td colspan="3">一般景观水保护区</td></tr><tr><td>排入水体</td><td>饮马河</td><td>水质保护目标</td><td>地表水Ⅴ类</td></tr><tr><td>排污口位置</td><td colspan="3">高平市马村镇马村村</td></tr><tr><td>排污口坐标</td><td colspan="3">经度112° 48′ 15″ 纬度 35° 43′ 13″</td></tr><tr><td>排放方式</td><td>间歇</td><td>排放量</td><td>70t/d 25200t/a</td></tr><tr><td>排放标准</td><td colspan="3">山西省地方标准《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)</td></tr><tr><td>入河排污口 责任单位</td><td>山西高平科兴平泉 煤业有限公司</td><td>入河排污口责任人 及联系方式</td><td>庞伟才 15135603777</td></tr><tr><td>投诉电话</td><td colspan="3">12345</td></tr><tr><td colspan="4">监督电话: 0356—5224152 晋城市生态环境局高平分局监制</td></tr></table> 	晋城市入河 排污口标识牌				排污口名称	高平市平泉煤业工业入河 排污口			排污口编号	140581A15A			排入水环境 功能区	一般景观水保护区			排入水体	饮马河	水质保护目标	地表水Ⅴ类	排污口位置	高平市马村镇马村村			排污口坐标	经度112° 48′ 15″ 纬度 35° 43′ 13″			排放方式	间歇	排放量	70t/d 25200t/a	排放标准	山西省地方标准《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)			入河排污口 责任单位	山西高平科兴平泉 煤业有限公司	入河排污口责任人 及联系方式	庞伟才 15135603777	投诉电话	12345			监督电话: 0356—5224152 晋城市生态环境局高平分局监制				1. 该排放口排放矿井水, 排放量为 70 吨/日, 为间歇排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 监测指标为 COD 和氨氮。	坐标(°): 112.804167, 35.720278
晋城市入河 排污口标识牌																																																								
排污口名称	高平市平泉煤业工业入河 排污口																																																							
排污口编号	140581A15A																																																							
排入水环境 功能区	一般景观水保护区																																																							
排入水体	饮马河	水质保护目标	地表水Ⅴ类																																																					
排污口位置	高平市马村镇马村村																																																							
排污口坐标	经度112° 48′ 15″ 纬度 35° 43′ 13″																																																							
排放方式	间歇	排放量	70t/d 25200t/a																																																					
排放标准	山西省地方标准《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)																																																							
入河排污口 责任单位	山西高平科兴平泉 煤业有限公司	入河排污口责任人 及联系方式	庞伟才 15135603777																																																					
投诉电话	12345																																																							
监督电话: 0356—5224152 晋城市生态环境局高平分局监制																																																								

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注																																																												
38	马村镇	许河	断面 上游 16700m, 右岸 4000	工业源	高平市 兴高焦 化有限 公司	<table><tr><th colspan="5">晋城市入河排污口标识牌</th></tr><tr><td>排污口名称</td><td colspan="4">高平市山西兴高能源股份有限公司工业企废水口</td></tr><tr><td>排污口编号</td><td colspan="4">140581C13C</td></tr><tr><td>排入水环境功能区</td><td colspan="4">一般景观水保护区</td></tr><tr><td>排入水体</td><td>许河</td><td>水质保护目标</td><td colspan="2">地表水Ⅴ类</td></tr><tr><td>排污口位置</td><td colspan="4">高平市马村镇康东村</td></tr><tr><td>排污口坐标</td><td colspan="4">东经112° 46' 0.49" 北纬35° 43' 36.09"</td></tr><tr><td>排放方式</td><td>间歇</td><td>排放量</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>排放标准</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>入河排污口 责任单位</td><td>山西兴高能源 股份有限公司</td><td>责任人及联系方式</td><td colspan="2">陈德强 15343563389</td></tr><tr><td>投诉电话</td><td colspan="4">12345</td></tr><tr><td colspan="2">监督电话:0356-5224152</td><td colspan="2">晋城市生态环境局高平分局监制</td><td>排污许可证二维码</td></tr></table> 	晋城市入河排污口标识牌					排污口名称	高平市山西兴高能源股份有限公司工业企废水口				排污口编号	140581C13C				排入水环境功能区	一般景观水保护区				排入水体	许河	水质保护目标	地表水Ⅴ类		排污口位置	高平市马村镇康东村				排污口坐标	东经112° 46' 0.49" 北纬35° 43' 36.09"				排放方式	间歇	排放量			排放标准					入河排污口 责任单位	山西兴高能源 股份有限公司	责任人及联系方式	陈德强 15343563389		投诉电话	12345				监督电话:0356-5224152		晋城市生态环境局高平分局监制		排污许可证二维码	1. 所设排口为雨水口。生产废水和生活污水全部回用，不外排。雨水排放量不固定，为间歇排放。 2. 雨水口未安装在线监测设备。	坐标(°): 112.802673, 35.726677
晋城市入河排污口标识牌																																																																				
排污口名称	高平市山西兴高能源股份有限公司工业企废水口																																																																			
排污口编号	140581C13C																																																																			
排入水环境功能区	一般景观水保护区																																																																			
排入水体	许河	水质保护目标	地表水Ⅴ类																																																																	
排污口位置	高平市马村镇康东村																																																																			
排污口坐标	东经112° 46' 0.49" 北纬35° 43' 36.09"																																																																			
排放方式	间歇	排放量																																																																		
排放标准																																																																				
入河排污口 责任单位	山西兴高能源 股份有限公司	责任人及联系方式	陈德强 15343563389																																																																	
投诉电话	12345																																																																			
监督电话:0356-5224152		晋城市生态环境局高平分局监制		排污许可证二维码																																																																


序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
39	马村镇	马村河(许河支流)	断面 上游 16800m, 右岸 3300	工业源	山西高平科兴龙马煤业有限公司	 	1. 该排放口排放矿井水, 排放量为 937 吨/日, 为间歇排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 监测指标为 pH、COD 和氨氮。	坐标(°): 112.806667, 35.731389

序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
40	原村乡	原村河(许河支流)	断面 上游 17250m, 左岸 740m	工业源	山西晋丰煤化工有限责任公司	 	1. 该排放口排放脱盐水、生活污水、含油废水等综合废水,排放量为 4080 吨/日,为连续排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)和《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013)。 3. 已安装在线监测设备,监测指标为 pH、COD、总氮和氨氮。	坐标(°): 112.8374, 35.758203


序号	断面 属地	所属河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
41	马村镇	马村河(许 河支流)	断面 上游 17700m, 右岸 5900m	工业源	山西兰 花科技 创业股 份有限 公司唐 安煤矿 分公司	 	1. 该排放口排放矿井水, 排放量为 1085 吨/日, 为间歇排放。 2. 执行的标准为《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 监测指标为 pH、COD 和氨氮。	坐标(°): 112.77917, 35.723394

附件 7

牛村断面污染源分布图




牛村断面（丹河段）污染源分布图





附件9

牛村断面（许河段4000-17000米）污染源分布图



附件 10

牛村断面（许河段 17000-18000 米）污染源分布图



附件 11

牛村断面责任人清单表

序号	断面名称	县(市、区)	所属乡镇	水质目标	第一责任人	职务	联系方式	备注
1	牛村断面	高平市	河西镇	V类	李晓峰	党委书记	15935074996	/
					原芳芳	镇长	13834063586	

牛村断面污染源管控措施清单

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
1	河西镇	丹河	断面 下游 250- 1000m, 左岸 400m	生活源	杜村	存在污水外 排的隐患。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水 处理设施,集中收集处理。	杜村 村委	村委主任 杜海富 13834911601	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员 1 月巡查 26 天,村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随 意倾倒入河,禁止河道边洗 衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	杜村 村委	村委主任 杜海富 13834911601	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
2	河西镇	丹河	断面 上游 500- 1700m, 右岸 240m	生活源	牛村	存在污水外 排的隐患。	管理 措施	1. 严格落实河长制工作, 加大 巡河力度, 沿河道及两岸巡 查, 做到巡河员 1 月巡查 26 天, 村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2. 加强管理, 确保生活污水处 理设施正常运行; 严防垃圾杂 物随意倾倒入河, 禁止河道边 洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物, 发现一处清理一处。 4. 断面水质发生超标时及时 引入张峰水库的水进行稀释。	牛村 村委	村委主任 焦明波 13103461777	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
3	河西镇	丹河	断面 上游 1500- 2000m, 右岸 2200m	生活源	焦河村	存在污水外 排的隐患。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水 处理设施,集中收集处理。	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员1月巡查26 天,村级河长1周巡查1次, 乡级河长1月巡查1次。发现 问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随 意倾倒入河,禁止河道边洗 衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
4	河西镇	丹河	断面 上游 1640m, 左岸 1770m	生活源	窑头村	存在污水外 排的隐患。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水 处理设施,集中收集处理。	窑头村 村委	村委主任 张慧忠 15514605555	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员 1 月巡查 26 天,村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随 意倾倒入河,禁止河道边洗 衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	窑头村 村委	村委主任 张慧忠 15514605555	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
5	河西镇	丹河	断面 上游 2000- 3000m, 右岸 680m	生活源	新庄村	存在污水外 排的隐患。	管理 措施	1. 严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员 1 月巡查 26 天,村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2. 加强管理,确保生活污水处 理设施正常运行;严防垃圾杂 物随意倾倒入河,禁止河道边 洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	新庄村 村委	村委主任 焦雪兵 13994745225	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
6	河西镇	丹河	断面 上游 2200- 3000m, 左岸 1400m	生活源	牛家 庄村	存在污水外 排的隐患。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水 处理设施,集中收集处理。	牛家庄 村村委	村委主任 郭雪峰 18235677692	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员1月巡查26 天,村级河长1周巡查1次, 乡级河长1月巡查1次。发现 问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随 意倾倒入河,禁止河道边洗 衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	牛家庄 村村委	村委主任 郭雪峰 18235677692	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
7	河西镇	丹河	断面 上游 3000- 3500m, 左岸 1300m	生活源	朱家庄村	存在污水外排的隐患。	工程 措施	纳污入管,加快建设生活污水处理设施,集中收集处理。	朱家庄 村村委	村委主任 朱国发 15340877401	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1周巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	朱家庄 村村委	村委主任 朱国发 15340877401	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
8	河西镇	丹河	断面 上游 3000- 3825m, 左岸 130m	生活源	下庄村	存在污水外 排的隐患。	管理 措施	1. 严格落实河长制工作, 加大 巡河力度, 沿河道及两岸巡 查, 做到巡河员 1 月巡查 26 天, 村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2. 加强管理, 确保生活污水处 理设施正常运行; 严防垃圾杂 物随意倾倒入河, 禁止河道边 洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物, 发现一处清理一处。	下庄村 村委	村委主任 范洪波 15103561767	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
9	河西镇	丹河	断面 上游 4000- 5000m, 紧邻丹 河(右 岸)	生活源	河西村	存在生活垃 圾乱堆乱放 的隐患。	管理 措施	1. 严格落实河长制工作, 加大 巡河力度, 沿河道及两岸巡 查, 做到巡河员 1 月巡查 26 天, 村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2. 加强管理, 确保生活污水处 理设施正常运行; 严防垃圾杂 物随意倾倒入河, 禁止河道边 洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物, 发现一处清理一处。	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
10	河西镇	许河	断面 上游 6400- 6850m, 许河左 岸 740m	生活源	宰李村	存在污水外 排的隐患。	工程 措施	加快建设农村生活污水处理 设施。	宰李村 村委	村委主任 李志宏 13834910188	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1. 严格落实河长制工作,加大 巡河力度,沿河道及两岸巡 查,做到巡河员 1 月巡查 26 天,村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现 问题及时处理和上报。 2. 加强管理,严防垃圾杂物随 意倾倒入河,禁止河道边洗 衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等 杂物,发现一处清理一处。	宰李村 村委	村委主任 李志宏 13834910188	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
11	河西镇	丹河、 许河	断面 调查 范围内	农业源	相关 村庄	河岸两侧有 农田种植,有 使用化肥的 现象。	管理 措施	提倡使用生态种植法种植,减少使用农药、化肥。	相关村 庄村委	村委主任	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
12	河西镇	丹河	断面 下游 120m, 左岸 720m	农业源	杜村 爱芳 养殖场	存在粪污过 多,化粪池未 能及时处理, 导致粪污乱堆 外排的隐患。	管理 措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	爱芳 养殖场	养殖场负责人 杜建强 15235634518	杜村村委	村委主任 杜海富 13834911601
13	河西镇	丹河	断面 下游 170m, 左岸 590m	农业源	杜村海 生养殖 专业合 作社	存在粪污过 多,化粪池未 能及时处理, 导致粪污乱堆 外排的隐患。	管理 措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	海生 养殖场	养殖场负责人 杜海生 15635684567	杜村村委	村委主任 杜海富 13834911601

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
14	河西镇	丹河	断面 上游 200m, 左岸 1330m	农业源	杜村刘 国华养 殖场	存在粪污过 多,化粪池未 能及时处 理,导致粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	刘国华 养殖场	养殖场负责人 刘国华 13935661874	杜村村委	村委主任 杜海富 13834911601
15	河西镇	丹河	断面 上游 1020m, 右岸 140m	农业源	牛村刘 元肉养 殖场	1. 未配套建 设粪污资源 利用化设施 设备,存在粪 污乱堆外排 的隐患。 2. 存在河道 放牧现象。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。	刘元肉 养殖场	养殖场负责人 刘元肉 13835611072	牛村村委	村委主任 焦明波 13103461777
16	河西镇	丹河	断面 上游 1300m, 右岸 3500m	农业源	焦河村 张全根 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。	张全根 养殖场	养殖场负责人 张全根 13068054364	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
17	河西镇	丹河	断面 上游 1415m, 右岸 2600m	农业源	焦河村 赵文武 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	赵文武 养殖场	养殖场负责人 赵文武 15834334141	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188
18	河西镇	丹河	断面 上游 1450m, 右岸 2700m	农业源	焦河村 刘红星 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	刘红星 养殖场	养殖场负责人 刘红星 15135669538	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188
19	河西镇	丹河	断面 上游 1770m, 右岸 3500m	农业源	焦河村 焦荣富 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	焦荣富 养殖场	养殖场负责人 焦荣富 13096551530	焦河村 村委	村委主任 张永忠 18335663188

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
20	河西镇	丹河	断面 上游 210m, 右岸 995m	农业源	新庄村 焦永付 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。	焦永付 养殖场	养殖场负责人 焦永付 13223676670	新庄村 村委	村委主任 焦雪兵 13994745225
21	河西镇	丹河	断面 上游 170m, 右岸 995m	农业源	新庄村 王会勇 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。	王会勇 养殖场	养殖场负责人 王会勇 15835612735	新庄村 村委	村委主任 焦雪兵 13994745225
22	河西镇	丹河	断面 上游 2440m, 右岸 1800m	农业源	新庄村 武海炎 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用,切实 做到防雨、防渗、防溢流。	武海炎 养殖场	养殖场负责人 武海炎 15702694644	新庄村 村委	村委主任 焦雪兵 13994745225

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
23	河西镇	丹河	断面 上游 2900m, 右岸 1500m	农业源	新庄村 武海庆 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	武海庆 养殖场	养殖场负责人 武海庆 13753633930	新庄村 村委	村委主任 焦雪兵 13994745225
24	河西镇	丹河、 许河	断面 上游 4680m, 右岸 600m, 许河左 岸 260m	农业源	河西村 崔富生 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	崔富生 养殖场	养殖场负责人 崔富生 13703566364	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333
25	河西镇	丹河、 许河	断面 上游 4880m, 右岸 640m, 许河左 岸 250m	农业源	河西村 张全德 养殖场	未配套建设粪污资源化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	张全德 养殖场	养殖场负责人 张全德 15935609170	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
26	河西镇	丹河	断面 上游 5250m, 右岸 420m, 许河左 岸 260m	农业源	河西村 成迷发 养殖场	未 配 套 建 设 粪 污 资 源 利 用 化 设 施 设 备, 存 在 粪 污 乱 堆 外 排 的 隐 患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河岸边放 牧, 禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理, 对粪污进行及时 收集、贮存、处理利用, 切实 做到防雨、防渗、防溢流。	成迷发 养殖场	养殖场负责人 成迷发 15535665155	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333
27	河西镇	丹河	断面 上游 1730m, 右岸 1960m	工业源	高平市 新庄 煤业	存 在 污 染 物 超 标 排 放 的 隐 患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市 新庄 煤业	企业负责人 申永奇 13935613701	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849
							应急 措施	加强管理, 对废水排放进行日 分析, 发现超标排放立即查明 原因, 及时处理。	高平市 新庄 煤业	企业负责人 申永奇 13935613701	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849
28	河西镇	丹河	断面 上游 3500m, 左岸 1700m	工业源	朱家庄 村山西 杰隆源 生物制 品有限 公司	存 在 污 水 偷 排 的 隐 患。	管理 措施	加强管理, 废水严格遵守规定 不得外排。	山西杰 隆源生 物制品 有限公 司	企业负责人 车锐 13935672088	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
29	南城办	许河	断面 上游 9000m, 紧邻许 河左岸	工业源	高平市 太行润 源食品 有限公 司	存在污 染物 超标排放的 隐患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市 太行润 源食品 有限公 司	企业负责人 庞中土 18035627006	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	高平市 太行润 源食品 有限公 司	企业负责人 庞中土 18035627006	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
30	南城办	许河	断面 上游 11500m ,左岸 3500m	工业源	山西晋 煤天源 化工有 限公司	存在污 染物 超标排放的 隐患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西晋 煤天源 化工有 限公司	企业负责人 司永亮 18035630569	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 郜满宁 18535682605
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	山西晋 煤天源 化工有 限公司	企业负责人 司永亮 18035630569	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 郜满宁 18535682605

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
31	马村镇	许河	断面 上游 13250m ,左岸 340m	工业源	山西兰 花丹峰 化工股 份有限 公司	存在污 染 物 超 标 排 放 的 隐 患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西兰 花丹峰 化工股 份有限 公司	企业负责人 白治英 15235608665	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日 分析,发现超标排放立即查明 原因,及时处理。	山西兰 花丹峰 化工股 份有限 公司	企业负责人 白治英 15235608665	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
32	马村镇	许河	断面 上游 13700m ,左岸 550m	工业源	山西省 高平化 工有限 公司	存在污 染 物 超 标 排 放 的 隐 患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西省 高平化 工有限 公司	企业负责人 张俊伟 18635641303	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
33	马村镇	许河	断面 上游 15800m ,右岸 4800m	工业源	山西高 平科兴 平泉煤 业有限 公司	存在污 染物 超标排放的 隐患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西高 平科兴 平泉煤 业有限 公司	企业负责人 庞伟才 15135603777	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	山西高 平科兴 平泉煤 业有限 公司	企业负责人 庞伟才 15135603777	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
34	马村镇	许河	断面 上游 16700m ,右岸 4000	工业源	高平市 兴高焦 化有限 公司	存在污 水偷 排的隐患。	管理 措施	加强管理,废水严格遵守规定不得外排。	高平市 兴高焦 化有限 公司	企业负责人 陈倩倩 15343563389	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 郜满宁 18535682605

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
35	马村镇	许河	断面 上游 16800m ,右岸 3300	工业源	山西高 平科兴 龙马煤 业有限 公司	存在污 染物 超 标 排 放 的 隐 患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西高 平科兴 龙马煤 业有限 公司	企业负责人 赵雷 13753610086	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	山西高 平科兴 龙马煤 业有限 公司	企业负责人 赵雷 13753610086	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
36	原村乡	许河	断面 上游 17250m ,左岸 740m	工业源	山西晋 丰煤化 工有限 责任 公司	存 在 污 染 物 超 标 排 放 的 隐 患。	管 理 措 施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西晋 丰煤化 工有限 责任 公司	企业负责人 石淳方 13834912641	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 郜满宁 18535682605
							应 急 措 施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	山西晋 丰煤化 工有限 责任 公司	企业负责人 石淳方 13834912641	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 郜满宁 18535682605

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
37	马村镇	许河	断面 上游 17700m ,右岸 5900m	工业源	山西兰 花科技 创业股 份有限 公司唐 安煤矿 分公司	存在污 染物 超 标 排 放 的 隐 患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	山西兰 花科技 创业股 份有限 公司唐 安煤矿 分公司	企业负责人 张风云 15934064880	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日 分析,发现超标排放立即查明 原因,及时处理。	山西兰 花科技 创业股 份有限 公司唐 安煤矿 分公司	企业负责人 张风云 15934064880	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
38	河西镇	丹河	断面 上游 3600m, 位于丹 河边 (左岸)	集中式 污水处 理设施	河西镇 生活 污水 处理站	存在污 染 物 超标排放的 隐患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市 水务发 展有限 公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日 分析,发现超标排放立即查明 原因,及时处理。	高平市 水务发 展有限 公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849
39	马村镇	许河	断面 上游 13400m ,右岸 40m	集中式 污水处 理设施	马村镇 生活 污水 处理站	存在污 染 物 超标排放的 隐患。	管理 措施	1. 外排废水不得超过排放许 可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市 水务发 展有限 公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608
							应急 措施	加强管理,对废水排放进行日 分析,发现超标排放立即查明 原因,及时处理。	高平市 水务发 展有限 公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生 态环境局 高平分局	包片执法分队长 李玉峰 18535682608

[illegible]

高平市地表水市考河西断面管控方案

一、管控目标

实现市考河西断面水质稳定达地表水IV类标准。

二、管控范围

河西断面所在河流为丹河,属于河西镇,重点管控范围为河西断面上游 3000 米、下游 500 米及河道两侧 500 米(管控范围可根据污染源分布的实际情况进行适当扩大)。

三、水生态环境现状调查

(一) 水环境质量现状分析

丹河是高平市内最大的河流,发源于高平市赵庄丹朱岭,流经河西镇,属于季节性河流。据断面在线监测数据,断面水质良好,可达到地表水IV类标准。据实际调查,河西断面下游水量和流量较大,上游水量和流量较小。实际调查范围根据实际污染源情况进行了适当的外延,具体为河西断面上游 3500 米,下游 1800 米,河道左岸 1000 米,右岸 600 米,包括工业源、生活源、农业源、集中式污水处理设施等。本次调查到的污染源包括 4 个生活源、12 个农业源、1 个工业源及 4 个集中式污水处理设施。具体调查情况如下:

1. 调查范围内的河段长 5300 米,调查范围为 8.68 平方千米。
2. 断面周边道路已硬化,河岸未设置隔离绿化带。
3. 沿河无旱厕。

4. 沿河共设置 4 个入河排污口, 分别为高平市天阳污水净化有限公司入河排污口、高平市第二城镇污水处理厂入河排污口、高平市泫氏铸管有限公司雨水口和河西镇生活污水处理站入河排污口。

5. 沿河无水上娱乐项目。

6. 河岸两侧农田和村庄居多。

7. 河道里有少量漂浮物和垃圾, 无放牧和洗衣服等现象。

河西断面调查范围示意图如附件 1 所示, 河道现状图如附件 2 所示。

(二) 各类污染源调查与分析

通过沿河排查, 调查范围内的污染源清单如附件 3 所示, 断面污染源分布图如附件 4 所示。

四、管控措施

根据晋城市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《晋城市地表水国、省、市断面周边环境问题常态化管控实施方案的通知》(晋市水防办〔2021〕6 号) 要求, 断面管控措施包括日常管控措施和应急管控措施。

(一) 日常管控措施 (见附件 5 和附件 6)

(二) 应急管控措施

当断面水质超标时, 应首先对断面上游的养殖场(户)等重污染源进行调查, 采取针对性措施进行污染治理。当发现河水受到污染时, 村级河长应第一时间通知河西镇人民政府截断污染源,

并通知下游村级河长,共同请求协助采取围堵措施将水进行截流;当污染物浓度较高时,村级河长和沿河乡镇(街道)可采取生态补水的方式,对污染水体进行稀释;应急处置后应当进行事后跟踪监测,直至污染物控制指标符合IV类水体标准。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。由市环委会负责,组织市河长办和生态环境、城市管理、住建、水务、农业农村、畜牧等相关职能部门以及河西镇人民政府,根据河西断面实际情况,不定期进行现场检查,并召开会议对需要整改的问题进行及时整改。各乡镇(街道)和相关部门要制定相应的管控方案,进一步细化措施,将目标任务明确到具体责任人,确保每个污染源责任明确,监管到位。

(二) 加强巡河检查。严格落实河长制的相关工作要求,各级河长和巡河员要将河道地表水污染情况作为主要巡河内容,及时发现并制止向河道内非法排污、倾倒垃圾粪污、倾倒固体废物以及在河道内洗衣放牧等污染水环境行为。对水质不达标、问题较多的河道应加大巡查频次。村级巡河员在巡河过程中,如发现影响水生态、水环境和水安全的重大问题时,应第一时间向村级河长报告,村级河长应及时妥善处理,不能处理的应及时上报上级河长。

(三) 加强部门联动。各乡镇(街道)和有关职能部门要根据分工认真履行各自职责,同时密切配合,强化部门联动,确保断面水质达标,实现断面水质持续提升。各污染源所属主体是该污染源的责任主体,晋城市生态环境局高平分局负责对工业源和集中

式污水处理设施出水水质进行监管；市河长办负责对各级河长和巡河员履职情况进行监管；市水务局负责河道生态环境恢复治理和生态补水；市农业农村局负责对农药化肥的使用进行监管；市畜牧兽医服务中心负责对畜禽规模养殖场（户）的污染防治设施建设使用情况进行监管；各乡镇（街道）负责辖区生活源和农业源的监管；村委会对本村生活源、农业源负主体责任，对畜禽养殖场（户）负监管责任。

（四）严格考核问责。市环委会办公室要制定断面考核方案，对各乡镇、各部门履职情况进行年度考核，考核结果作为生态环境年终考核指标的重要内容。每个断面所在乡镇书记、乡镇长是第一责任人，必须切实担负起水环境质量改善的政治责任，亲自挂帅，亲自部署，亲自落实。对因失职、渎职导致河流水环境遭到破坏，或者断面水质出现严重超标的，将依法依规追究相关责任单位和责任人的责任。

附件：1.河西断面调查范围示意图

2.河道现状图

3.河西断面管控污染源清单


4.河西断面污染源分布图

5.河西断面责任人清单表

6.河西断面污染源管控措施清单

附件1

河西断面调查范围示意图




附件 2

河道现状图

 经度: 112.939245 纬度: 35.714888 精度: ±1.6 名称: 中国山西省晋城市高平市河西镇河西桥 地点: 晋城市高平市河西镇河西桥 时间: 2021-04-21 10:08:25	 经度: 112.942477 纬度: 35.699887 精度: ±1.6 名称: 晋城市高平市河西镇河西河
断面上游 0-100 米	断面下游 1800 米处
	
断面上游 2000-2500 米	断面下游 750 米

附件 3

河西断面管控污染源清单

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
1	河西镇	丹河	/	/	/		河西断面： 1. 位于河西村西面河西桥上，桥长约 50 米。 2. 断面周边道路硬化，河岸边未设置隔离绿化带。 3. 断面上游约 300m 处安装有丹河河西水质自动监测站，在线监测指标为 COD、氨氮、总氮和总磷。	坐标(°)： 112.939245, 35.714888
2	河西镇	丹河	断面 调查 范围内	农业源	相关 村庄		断面调查范围内农田面积约 4300 亩，每年化肥使用量约 215 吨。	/

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
3	河西镇	丹河	断面 下游 900m- 1200m, 左岸 130m	生活源	下庄村		1. 下庄村共 870 人, 每天产生的生活污水量约 26.1 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 生活污水通过管网进入河西镇生活污水处理站, 污水经处理后排入河西湿地。沿河无旱厕。 3. 河道两侧设置有安全护墙, 未设置隔离绿化带。 4. 河道内无清洗衣服、放牧等现象。 5. 河道边无绿色漂浮物和垃圾堆放。 6. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标 (°): 112. 943148, 35. 70581

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
4	河西镇	丹河	位于丹河边(左岸),断面下游940m	集中式污水处理设施	河西镇生活污水处理站	 	1. 该排放口排放处理后的生活污水,排放量约 300 吨/日,为连续排放。 2. 执行的标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)和《山西省污水综合排放标准》(DB 14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备,在线监测指标为 pH、COD、总氮、总磷和氨氮。 4. 生活污水经处理后排入河西湿地。	坐标(°): 112.941481, 35.7065

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
5	河西镇	丹河	断面 上游 3600m, 位于丹 河边 (左岸)	集中式 污水处 理设施	河西 湿地	 经度: 112.941452 纬度: 35.705187 精度: ±1.5 名称: 河西湿地自流塘 地点: 晋城市高平市河西镇S80(陵侯高速) 时间: 2021-04-21 13:51:40  经度: 112.942477 纬度: 35.699887 精度: ±1.6 名称: 入河口 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 14:16:40	1. 规模为 19000-25000m³/d。 2. 处理工艺为液压升降坝+生态滞留塘+一级表流湿地+复合潜流人工湿地+二级表流人工湿地。	坐标(°): 112.942477, 35.699887

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
6	河西镇	丹河	紧邻断面, 范围为上游 900m, 下游 500m	生活源	河西村		1. 河西村共 5500 人, 每天产生的生活污水量约 165 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 生活污水通过管网进入河西镇生活污水处理站处理后排入河西湿地。沿河无旱厕。 3. 河道内无清洗衣服、放牧等现象, 无生活垃圾。 4. 河道两侧设置有安全护墙, 未设置隔离绿化带。 5. 沿河的餐饮单位产生的生活污水通过生活污水收集管网进入河西镇生活污水处理站处理后排入河西湿地。无水上娱乐项目。	坐标(°): 112.939245, 35.714888
7	河西镇	丹河	上游 130m, 右岸 600m	农业源	河西村崔富生养殖场		1. 养羊, 圈养, 存栏 60 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.931815, 35.71576

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
8	河西镇	丹河	上游 330m, 右岸 640m	农业源	河西村 张全德 养殖场	 	1. 养羊, 圈养, 存栏 60 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施 设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无 废水产生。	坐标(°): 112.93138, 35.717912
9	河西镇	丹河	上游 700m, 右岸 420m	农业源	河西村 成迷发 养殖场		1. 养羊, 圈养, 存栏 28 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施 设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无 废水产生。	坐标(°): 112.93553, 35.721065

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
10	河西镇	丹河	位于右岸 900m 范围内, 范围为上游 900m-2300m	生活源	苏庄村		1. 苏庄村共 1760 人, 每天产生的生活污水量约 52.8 吨。 2. 村里建设有生活污水收集管网, 生活污水通过管网进入河西镇生活污水处理站处理后排入河西湿地。 3. 河道边无清洗衣服、放牧等现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标 (°): 112.939089, 35.72789
11	河西镇	丹河	上游 850m, 右岸 200m	农业源	苏庄村贾进才养殖场		1. 养猪, 圈养, 存栏 30 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施设备, 污水、粪便收集后用于农田施肥。	坐标 (°): 112.938775, 35.722107

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
12	河西镇	丹河	上游 1550m, 右岸 490m	农业源	苏庄村 田永俊 养殖场	 经度: 112.936625 纬度: 35.73077 精度: ±1.4 名称: 田永俊养殖场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 11:36:20	1. 养羊, 圈养, 存栏 45 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施 设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无 废水产生。	坐标(°): 112.936625, 35.73077
13	河西镇	丹河	上游 1810m, 右岸 540m	农业源	苏庄村 赵予晋 养殖场	 经度: 112.936952 纬度: 35.729918 精度: ±1.6 名称: 赵予晋养猪场 地点: 晋城市高平市河西镇S227(龙司 线) 时间: 2021-04-21 11:47:25	1. 养猪, 圈养, 存栏 40 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施 设备, 污水、粪便收集后用于农田施 肥。	坐标(°): 112.936952, 35.722918

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
14	河西镇	丹河	上游 1960m, 右岸 490m	农业源	苏庄村 贾金明 养殖场	 经度: 112.936668 纬度: 35.730783 精度: ±1.6 名称: 贾金明养羊场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 11:26:13	1. 养羊, 圈养, 存栏 25 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.936668, 35.730783
15	河西镇	丹河	上游 1970m, 右岸 495m	农业源	苏庄村 杨春山 养殖场	 经度: 112.93639 纬度: 35.730885 精度: ±1.6 名称: 杨春生养猪场 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 11:27:35	1. 养猪, 圈养, 存栏 10 只。 2. 未配套建设粪污资源化利用化设施设备, 污水、粪便收集后用于农田施肥。	坐标(°): 112.93639, 35.730885

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
16	河西镇	丹河	上游 2250m, 右岸 245m	农业源	苏庄村 丁爱玲 养殖场	 经度: 112.937855 纬度: 35.733313 精度: ±1.3 名称: 丁爱玲养猪 地点: 晋城市高平市河西镇S227(龙司线) 时间: 2021-04-21 11:51:01	1. 养猪, 圈养, 存栏 30 只。 2. 污水、粪便经化粪池收集处理后用于农田施肥。	坐标(°): 112.937855, 35.733313
17	河西镇	丹河	上游 2260m, 右岸 275m	农业源	苏庄村 王彬养 殖场	 经度: 112.939553 纬度: 35.735413 精度: ±1.2 名称: 王彬养羊; 环旺型煤厂 地点: 晋城市高平市河西镇S227(龙司线) 时间: 2021-04-21 11:58:24	1. 养羊, 未开始养殖, 圈养。 2. 未配套建设粪污资源利用化设施设备, 粪便收集后用于农田施肥, 无废水产生。	坐标(°): 112.939553, 35.735413

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
18	河西镇	丹河	上游 300m, 左岸 900m	生活源	仙井村		1. 仙井村共 1340 人, 每天产生的生活污水量约 40.2 吨。 2. 村里无生活污水收集管网及生活污水处理设施, 污水排入旱厕。沿河无旱厕。 3. 河道边无清洗衣服、放牧等现象。 4. 河道两侧未设置安全护墙或隔离绿化带。 5. 沿河无餐饮单位和水上娱乐项目。	坐标(°): 112.950298, 35.71906
19	河西镇	丹河	上游 1100m, 左岸 760m	农业源	仙井村 凯永养殖有限公司	 经度: 112.95127 纬度: 35.72449 精度: ±1.3 名称: 凯永 地点: 晋城市高平市河西镇 时间: 2021-04-21 15:12:36	1. 规模化养猪, 圈养, 存栏 4500 头。 2. 建设有粪污资源化利用化设施设备, 污水、粪便经过厌氧处理后进入鱼塘, 未设入河排污口。	坐标(°): 112.95127, 35.72449


序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
20	南城办	丹河	上游 3000m, 左岸 150m	工业源	高平泫氏铸管有限公司	 	1. 所设排口为雨水口。生产废水和生活污水回用,不外排。雨水排放量不固定,为间歇排放。 2. 雨水口未安装在线监测设备。	坐标(°): 112.946131, 35.738669

序号	断面 属地	所属 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	现状照片	现状描述	备注
21	南城办	丹河	上游 3100m, 右岸 120m	工业源	高平市 天阳污 水净化 有限 公司		1. 高平市天阳污水净化有限公司在提标改造中。 2. 原设 2 个入河口, 因工艺改变, 仅保留 1 个。	坐标(°): 112. 944547, 35. 74199

序号	断面属地	所属河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	现状照片	现状描述	备注
22	南城办	丹河	上游3000m, 右岸120m	工业源	高平市第二城镇污水处理厂	 	1. 该排放口排放处理后的生活污水, 排放量为 20000 吨/日, 为连续排放。 2. 执行的标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 和《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)。 3. 已安装在线监测设备, 在线监测指标为 pH、COD、总氮、总磷和氨氮。	坐标(°): 112.945469, 35.740911

附件 4

河西断面污染源分布图



附件 5

河西断面责任人清单表

序号	断面名称	县(市、区)	所属乡镇	水质 目标	第一 责任人	职务	联系方式	备注
1	河西断面	高平市	河西镇	Ⅳ类	李晓峰	党委书记	15935074996	/
					原芳芳	镇长	13834063586	/

附件 6

河西断面污染源管控措施清单

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
1	河西镇	丹河	断面 下游 900m- 1200m, 左岸 130m	生活源	下庄村	存在污水外 排的隐患。	管理 措施	1. 严格落实河长制工 作, 加大巡河力度, 沿 河道及两岸巡查, 做到 巡河员 1 月巡查 26 天, 村级河长 1 周巡查 1 次, 乡级河长 1 月巡查 1 次。发现问题及时处 理和上报。 2. 加强管理, 确保生活 污水处理设施正常运 行; 严防垃圾杂物随意 倾倒入河, 禁止河道边 洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂 浮物等杂物, 发现一处 清理一处。	下庄村 村委	村委主任 范洪波 15103561767	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
2	河西镇	丹河	紧邻断面,位于右岸30m,范围为上游900m,下游500m	生活源	河西村	存在生活垃圾乱堆乱放的隐患。	管理措施	1. 严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1周巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理,确保生活污水处理设施正常运行;严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	河西村村委	村委主任 刘长清 13393566333	河西镇人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
3	河西镇	丹河	位于右岸 900m 范围内,范围为上游 900m-2300m	生活源	苏庄村	存在污水外排的隐患。	管理措施	1. 严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员 1 月巡查 26 天,村级河长 1 周巡查 1 次,乡级河长 1 月巡查 1 次。发现问题及时处理和上报。 2. 加强管理,确保生活污水处理设施正常运行;严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3. 对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	苏庄村 村委	村委主任 张文明 13994749292	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
4	河西镇	丹河	上游 300m, 左岸 900m	生活源	仙井村	存在污水外排的隐患。	工程 措施	纳污入管,接入河西镇生活污水处理站。	仙井村 村委	村委主任 秦建霞 18334658906	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
							管理 措施	1.严格落实河长制工作,加大巡河力度,沿河道及两岸巡查,做到巡河员1月巡查26天,村级河长1月巡查1次,乡级河长1月巡查1次。发现问题及时处理和上报。 2.加强管理,严防垃圾杂物随意倾倒入河,禁止河道边洗衣、放牧。 3.对河岸垃圾、水面漂浮物等杂物,发现一处清理一处。	仙井村 村委	村委主任 秦建霞 18334658906	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586

序号	断面 属地	所在 河流	污染源 位置	污染源 类别	污染源 名称	存在问题	管控 措施 类别	措施内容	责任 主体	责任人及 联系方式	监管单位	监管人及 联系方式
5	河西镇	丹河	断面 调查 范围内	农业源	相关 村庄	河岸两侧有 农田种植,有 使用化肥的 现象。	管理 措施	提倡使用生态种植法 种植,减少使用农药、 化肥。	相关村 庄村委	村委主任	河西镇 人民政府	党委书记 李晓峰 15935074996 镇长 原芳芳 13834063586
6	河西镇	丹河	上游 130m, 右岸 600m	农业源	河西村 崔富生 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河 岸边放牧,禁止将粪污 排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进 行及时收集、贮存、处 理利用,切实做到防 雨、防渗、防溢流。	崔富生 养殖场	养殖场负责人 崔富生 13703566364	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333
7	河西镇	丹河	上游 330m, 右岸 640m	农业源	河西村 张全德 养殖场	未配套建设 粪污资源利 用化设施设 备,存在粪污 乱堆外排的 隐患。	管理 措施	1. 不得在河道内及河 岸边放牧,禁止将粪污 排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进 行及时收集、贮存、处 理利用,切实做到防 雨、防渗、防溢流。	张全德 养殖场	养殖场负责人 张全德 15935609170	河西村 村委	村委主任 刘长清 13393566333

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
8	河西镇	丹河	上游700m, 右岸420m	农业源	河西村成迷发养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备, 存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧, 禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理, 对粪污进行及时收集、贮存、处理利用, 切实做到防雨、防渗、防溢流。	成迷发养殖场	养殖场负责人 成迷发 15535665155	河西村村委	村委主任 刘长清 13393566333
9	河西镇	丹河	上游850m, 右岸200m	农业源	苏庄村贾进才养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备, 存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧, 禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理, 对粪污进行及时收集、贮存、处理利用, 切实做到防雨、防渗、防溢流。	贾进才养殖场	养殖场负责人 贾进才 13653470268	苏庄村村委	村委主任 张文明 13994749292
10	河西镇	丹河	上游1550m, 右岸490m	农业源	苏庄村田永俊养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备, 存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧, 禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理, 对粪污进行及时收集、贮存、处理利用, 切实做到防雨、防渗、防溢流。	田永俊养殖场	养殖场负责人 田永俊 18235601774	苏庄村村委	村委主任 张文明 13994749292

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
11	河西镇	丹河	上游1810m, 右岸540m	农业源	苏庄村赵予晋养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	赵予晋养殖场	养殖场负责人 赵予晋 13593317144	苏庄村村委	村委主任 张文明 13994749292
12	河西镇	丹河	上游1960m, 右岸490m	农业源	苏庄村贾金明养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	贾金明养殖场	养殖场负责人 贾金明 13313469185	苏庄村村委	村委主任 张文明 13994749292
13	河西镇	丹河	上游1970m, 右岸495m	农业源	苏庄村杨春山养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	杨春山养殖场	养殖场负责人 杨春山 13834321056	苏庄村村委	村委主任 张文明 13994749292

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
14	河西镇	丹河	上游2250m, 右岸245m	农业源	苏庄村丁爱玲养殖场	存在粪污过多,化粪池处理不了,导致粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。 2. 禁止将粪污排入河道内。	丁爱玲 养殖场	养殖场负责人 丁爱玲 13111261766	苏庄村 村委	村委主任 张文明 13994749292
15	河西镇	丹河	上游2260m, 右岸275m	农业源	苏庄村王彬养殖场	未配套建设粪污资源利用化设施设备,存在粪污乱堆外排的隐患。	管理措施	1. 不得在河道内及河岸边放牧,禁止将粪污排入河道内。 2. 加强管理,对粪污进行及时收集、贮存、处理利用,切实做到防雨、防渗、防溢流。	王彬 养殖场	养殖场负责人 王彬 13623565399	苏庄村 村委	村委主任 张文明 13994749292
16	河西镇	丹河	上游1100m, 左岸760m	农业源	仙井村山西凯永养殖有限公司	存在污水偷排的隐患。	管理措施	加强管理,废水严格遵守规定不得外排。	山西凯永养殖有限公司	企业负责人 庞中土 18035627006	晋城市生态环境局 高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
17	南城办	丹河	上游3000m,左岸150m	工业源	高平法氏铸管有限公司	存在污水偷排的隐患。	管理措施	加强管理,废水严格遵守规定不得外排。	高平法氏铸管有限公司	企业负责人 朱海明 13835613358	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
18	南城办	丹河	上游3100m,右岸120m	集中式污水处理设施	高平市天阳污水净化有限公司	存在污染物超标排放的隐患。	工程措施	提标改造完成后安装在线监测装置。	高平市天阳污水净化有限公司	企业负责人 崔连东 13668650167	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
							管理措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市天阳污水净化有限公司	企业负责人 崔连东 13668650167	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
							应急措施	加强管理,对废水排放进行日分析,发现超标排放立即查明原因,及时处理。	高平市天阳污水净化有限公司	企业负责人 崔连东 13668650167	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668

序号	断面属地	所在河流	污染源位置	污染源类别	污染源名称	存在问题	管控措施类别	措施内容	责任主体	责任人及联系方式	监管单位	监管人及联系方式
19	南城办	丹河	上游3000m, 右岸120m	集中式污水处理设施	高平市第二城镇污水处理厂	存在污染物超标排放的隐患。	管理措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市第二城镇污水处理厂	企业负责人 崔月达 13337609863	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
							应急措施	加强管理, 对废水排放进行日分析, 发现超标排放立即查明原因, 及时处理。	高平市第二城镇污水处理厂	企业负责人 崔月达 13337609863	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 陈三荣 13935653668
20	河西镇	丹河	位于丹河边(左岸), 断面下游940m	集中式污水处理设施	河西镇生活污水处理站	存在污染物超标排放的隐患。	管理措施	1. 外排废水不得超过排放许可浓度。 2. 定期进行自行监测。	高平市水务发展有限公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849
							应急措施	加强管理, 对废水排放进行日分析, 发现超标排放立即查明原因, 及时处理。	高平市水务发展有限公司	企业负责人 连秀峰 13935652253	晋城市生态环境局高平分局	包片执法分队长 宋帆 13015454849

[illegible]

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委，
市法院，市检察院，市人武部，各人民团体，各新闻单位。

高平市人民政府办公室

2021 年 6 月 30 日印发
